

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ,  
ನಂ.4 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.



ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22267585  
ಇ-ಮೇಲ್: aceno4bldg@gmail.com

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ: ಸಕಾಲ/ಕಲು-4/ಸ.ಇಂ/ಕ.ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ/2024-25/ 50/  
ರವರಿಗೆ,

ದಿನಾಂಕ: 17/08/2024

Secretary,  
Karnataka Public School,  
(Karnataka Education Trust)  
No. 22, Chokkanahalli, Hegde Nagara,  
Jakkur Post, Yelahanka Hobli,  
Bangalore - 560 0064

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ  
ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 06.05.2022

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Karnataka Public School (Karnataka Education Trust), No. 22, Chokkanahalli, Hegde Nagara, Jakkur Post, Yelahanka Hobli, Bangalore - 560 0064 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅದರಂತೆ, Karnataka Public School (Karnataka Education Trust), No. 22, Chokkanahalli, Hegde Nagara, Jakkur Post, Yelahanka Hobli, Bangalore - 560 0064 ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14.08.2024 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ವಹಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಅನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ತಳ+ನೆಲ ಮಹಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, 2011 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡವು ಗ್ರಾನೈಟ್ & ಸರಾಮಿಕ್ ನೆಲಹಾಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ & ಮರದ ಕೆಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡವು ಒಟ್ಟು 35 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂ ಮತ್ತು 11 ಇತರೆ ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೌಚಾಲಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗ್ರೇಡ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ Non Destructive test ಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, Bangalore University Department of Civil Engineering (U.V.C.E) ರವರಿಂದ Form for certificate for Structural Design Sufficiency Report (Annex -C Clause 12.2.8), Ultrasonic pulse velocity test report ಮತ್ತು Rebound Hammer Test ಗಳನ್ನು ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ Professor Dr. N. Jayaramappa, B.E (Civil), ME(Str), Ph.D. ರವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ "The Building is Safe for Occupancy" ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

  
Secretary  
KARNATAKA EDUCATION TRUST (R)  
#33/2, Thirumenahalli,  
Hegde Nagar Main Road, Jakkur Post,  
Yelahanka Hobli, Bangalore - 560 0064

  
Principal  
Karnataka Public School,  
No. 22, Chokkanahalli, Jakkur Post,  
Yelahanka Hobli, Bengaluru-560 0064

ತಾಪುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ.


1. Certificate from structural design sufficiency (Annexe -C)
2. Ultrasonic Pulse Velocity Test Report
3. Rebound Hammer Test result.

ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ / ಕಾಲೇಜಿಗೆ - ರೂ. 5,000.00 ಗಳನ್ನು ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಚಲನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ: CR0824005900311751 ದಿದ. 17.08.2024 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ Dampness ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪರಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ತನ್ನಂತಾನೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು Karnataka Public School (Karnataka Education Trust), No. 22, Chokkanahalli, Hegde Nagara, Jakkur Post, Yelahanka Hobli, Bangalore - 560 0064 ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,

ನಂ. 4ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ-1,

ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.



Secretary  
KARNATAKA EDUCATION TRUST (R)  
#33/2, Thirumenahalli,  
Hegde Nagar Main Road, Jakkur Post  
Yelahanka Hobli, Bangalore - 560 064



Principal  
Karnataka Public School  
No. 22, Chokkanahalli, Jakkur Post  
Yelahanka Hobli, Bengaluru-560 004